


VI HÅBER, DE MED HJÆLP AF OMSTÅENDE RÅD VIL FÅ GLÆDE AF
DERES NYE VINDUER OG DØRE.

MED VENLIG HILSEN

A/S BOLIND



I N F O R M A T I O N

OM KORREKT BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF KUNSTSTOFVINDUER.

VI HAR NU AFSLUTTET UDSKIFTNINGEN AF DERES GAMLE VINDUER
OG DØRE.

FOR AT FÅ DEN STØRST MULIGE GLEDE AF DERES NYE VINDUER OG
DØRE, BEDES DE GENNEMLESE DENNE ANVISNING.

BEJEGNING:



HÅNDTAG LODRET HEDAD:
RAMMEN ER LUKKET.



HÅNDTAG VANDRET:
RAMMEN KAN SVINGES INDAD FOR UDVENDIG
PUDSNING.



HÅNDTAG LODRET OPAD:
RAMMEN KAN ÅBNES CA. 20 CM FØROVEN FOR
TRÆKFRIT VENTILATION.



RENGØRING:

DE NYE VINDUER OG DØRE ER UDFØRT AF EN SPECIEL P.V.C., OG ER FRA FABRIKKENS SIDE RENGJORT OG BEHANDLET MED ANTI-STATISKE STOFFER IMOD ELEKTROSTATISK OPLADNING.

VED TILSHUDSNING AF KARM OG RAMME FORETAGES RENGØRINGEN HENEST OG BEDST MED HÅNDLUNKENT VAND TILSAT ET MILDT OG SKÅNSomt RENGØRINGSMIDDEL UDEN INDHOLD AF SLIBEMIDDEL.

DER MÅ IKKE BRUGES VÆSKER, DER ANGRIBER SYNTETISK GUMMI, P.V.C. OG METAL.

PLETTER FRA OLIE, TRÆIMPRÆGNERINGSVÆSKE SAMT 2 KOMPONENT KLEBESTOFFER, FJERNES MED RENSSET BENZIN I SMÅ MÆNGDER, DA DET ELLERS KAN FORÅRSAGE MISFARVNING.

SMØRING:

BEVEGELIGE DELE PÅ VINDUESRAMMER BØR AFRENSES OG SMØRES HALV-ÅRLIGT MED SYREFRIT FEDT (VASELINE).

HÆNGSLER OG TILHOLDERE BØR LIGELEDES SMØRES HALVÅRLIGT MED SYREFRIT OLIE (SYMASKINEOLIE).

FÆSTGØRELSE AF BESLAG:

DER MÅ IKKE BORES, SKRUES ELLER SØMMES I KARM OG RAMME.

GLAS OG DUGDANNELSE:

DE I DERES VINDUER OG DØRE MONTEREDE TERMOGLAS LEVERES MED EN GARANTI FOR, AT DER I EN PERIODE PÅ 5 ÅR IKKE VIL FOREKOMME STØV OG DUG MELLEMLER GLASSENE.

DER KAN ÆRIMOD IKKE GIVES GARANTI FOR DUGDANNELSER, DER MÅTTE FOREKOMME PÅ DEN INDVENDIGE SIDE AF GLASOVERFLADEN MOD RUMMET. DETTE FENOMEN SKYLDES HVERKEN FEJL VED TERMOGLASSET ELLER VED MONTAGEN, MEN BEROR PÅ FORHOLD, SOM HVERKEN LEVERANDØR ELLER HÅNDVÆRKER HAR INDFLYDELSE PÅ.

MODVIRKNING AF DUGDANNELSE:

LUFTEN I DERES BOLIG INDEHOLDER EN VIS MÆNGDE USYRLIG VAND-DAMP, DER FORTÆTTES, HVIS LUFTEN AFKØLES TILSTRÆKKELIGT OG VISER SIG SOM DUG ELLER KONDENS-VAND PÅ DE FLADER, HVOR AFKØLINGEN ER FOREGÅET.

MÆNGDEN AF FUGT I LUFTEN, BENEVNT DEN RELATIVE FUGTIGHED, KAN NORMALT HOLDES NEDE PÅ EN PASSENDE STØRRELSE VED EN KORREKT UDLUFTNING, SOM FORETAGES VED AT SKAFFE GENNEMTRÆK I 5-10 MINUTTER ET PAR GANGE I DØGNET.

DERVED FOREGÅR EN DELVIS UDSKIFTNING AF RUMLUFTEN MED LUFT UDEFRA.

DENNE KORTVARIGE UDLUFTNING SKAL FORETAGES, SELV OM UDELUF-TEN VIRKER FUGTIG. TIL GENGLÆD ER DEN KOLD, DET VIL SIGE, DEN KAN IKKE INDEHOLDE SÅ MEGET VANDDAMP SOM RUMLUFTEN. NÅR LUFTEN DEREFTER OPVARMES INDE I RUMMET, SYNKER DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED, OG DER VIL IKKE VED SAMME TEMPERATUR SOM VED DEN LUFT, MAN SKIFTER UD, AFSETTES KONDENS-VAND PÅ DE FLADER, HVOR AFKØLINGEN FOREGÅR.

ENDVIDERE ER TØR LUFT BILLIGERE AT OPVARME, MODSAT EN STADIG OPVARMNING AF DEN FUGTIGERE LUFT I RUMMET.

DER BØR SIKRES EN CIRKULATION AF RUMLUFT HEN MOD RUDEN, SA GLASSET SÅ VIDT MULIGT KAN BLIVE ENSARTET OPVARMET.

F. EKS. KAN PERSIENNER OG GARDINER MODVIRKE LUFTCIRKULATION OG VÆRE ÅRSAG TIL KRAFTIG KONDENS PÅ RUDEN.

SAFREMPT DET ER MULIGT, BØR MAN DERFOR SØRGE FOR, AT MONTERINGEN AF OVENSTÅENDE IKKE FORHINDRER EN SÅDAN CIRKULATION AF RUMLUFT HEN OVER GLASFLADEN.